



## Manutenção Preventiva

0333

03/07/2023

UNIDADE: FILIAL 49 - VERA/MT  
CENTRO DE TRABALHO: INSTRUMENTAÇÃO  
RESPONSÁVEL: JUNIOR BRANCO  
PRIORIDADE: A  
LOCAL DE INSTALAÇÃO: DTPS  
SETOR: EXTRAÇÃO  
DATA INICIO: 03/07/2023  
HORA INICIO: 15:30  
DATA FINAL: 03/07/2023  
HORA FINAL: 16:00  
ATIVIDADE: TESTE DE INTERTRAVAMENTO DO  
6º PISO DO DT

### CHECKLIST

#### 1 - SEGURANÇA

- 1.1 - CERTIFICAR-SE QUE O LOCAL É SEGURO PARA REALIZAR A ATIVIDADE;
- 1.2 - UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NECESSÁRIAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;
- 1.3 - CERTIFICAR-SE DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTEJA COM NENHUMA ENERGIA RESIDUAL COM CAPACIDADE PARA GERAR ACIDENTES (ENERGIA ELÉTRICA, MECÂNICA, PNEUMÁTICA, QUÍMICA ETC.);
- 1.4 - UTILIZAR FERRAMENTAS DEVIDAMENTE LIMPAS E EM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO SEGURO.

### PROCEDIMENTOS


#### 1 - SEGURANÇA

- 1.1 - CERTIFICAR-SE QUE O LOCAL É SEGURO PARA REALIZAR A ATIVIDADE;
- 1.2 - UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) NECESSÁRIAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;
- 1.3 - CERTIFICAR-SE DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTEJA COM NENHUMA ENERGIA RESIDUAL COM CAPACIDADE PARA GERAR ACIDENTES (ENERGIA ELÉTRICA, MECÂNICA, PNEUMÁTICA, QUÍMICA ETC.);
- 1.4 - UTILIZAR FERRAMENTAS DEVIDAMENTE LIMPAS E EM CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO SEGURO.

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS

Ass Manutentor: Junior T. Branco

Ass Supervisor: [Assinatura]



## Manutenção Preventiva

0333

03/07/2023

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

Realizado teste de intertravamento pelo supervisor.


Transmissor de temperatura TT-P6 DT possui interlock com VR-201, ao temperatura baixa de 100°C para a VR-201.

Simulado valor acima do estabelecido no set-point de temperatura muito baixa.

Transmissor com temperatura de 106°C, alterado set-point muito baixa para 107°C e interlock atuou corretamente parando a VR-201.

Ass Manutentor:

Ass Supervisor:

	<b>Manutenção Preventiva</b>	<b>0333</b>	
		<b>03/07/2023</b>	
<b>Custo da Ordem de Serviço</b>			
<b>JUNIOR BRANCO</b>	<b>2 h 0 m</b>	<b>17,00</b>	<b>34,00</b>

Ass Manutentor: *Junior T. Branco* Ass Supervisor: *[Signature]*